Atelier Horizon — DÉMONSTRATION FICTIVE
Adresse fictive — démonstration, 69002 Lyon
atelier-horizon@marketing.example

BON D'INTERVENTION

01/10/2026

N° INTERVENTION
DEMO-2026-00001

CLIENT
Réseau Boutiques Horizon — client fictif

OBJET
Fuite sous évier — démonstration fictive

SITE
Boutique Lyon Centre — site fictif — Adresse de démonstration 69002 Lyon

TYPE DE TRAVAUX
Plomberie

DATE D'INTERVENTION
01/10/2026

DÉTAIL DE L'INTERVENTION

PRESTATION RÉALISÉE
Diagnostic : joint du siphon usé, fuite au raccord lors de la mise en eau.
Travaux : remplacement du joint, remontage du siphon et contrôle d'étanchéité après remise en eau.

FOURNITURES REMPLACÉES / UTILISÉES
Un joint de siphon.

MATÉRIEL UTILISÉ

TEMPS PASSÉ
45min

NOMBRE D'INTERVENANTS
1

TECHNICIEN(S)
Alex Martin

RÉFÉRENCE CLIENT
BH-DEMO-0042

OBSERVATIONS
EXEMPLE FICTIF : les pièces jointes sont des illustrations de test, pas des photos de chantier ni une signature réelle.


ACCORD DU RESPONSABLE DE SITE

NOM DU SIGNATAIRE
Responsable fictif de la boutique


En signant ce document, le responsable de site certifie que les travaux décrits ci-dessus ont été réalisés conformément à la demande.

Date, cachet et signature :





Avant — illustration fictive de test



Après — illustration fictive de test